

THS. ANGELLSGT.









Nr.	1	Klasse	-
	3		C
	5		-
	7		-
	9		-
	10 a		C
	10 b		-
	13		C
	14		-
	15		-
	16		-
	17		-
	18		-
	19		-
	21		-
	24		-
	26		-

I.

Gate Thomas Angells gt. nr. 1	
Betegnelse Slakter Solbergs gård	
Eier 1970 Solberg, Reidun	
Takst kr. 90 000	Areal tomt 147 m² bygninger m²
Bruk Slakteforretning, kontor	
Oppført <small>KJENT</small> _____	tidligst 1841 senest _____ omkring 1841 <small>ANTATT</small>
Siste brann 1841	Tidligere branner _____
Byggherre _____	Oppr. bruk _____
Arkitekt _____	
Plantype _____	
Hovedmål 10 x 7,5	Etasjer 2
Grunnmur Tegl, pusset	Kjeller _____
Vegger Tømmer, liggende panel	Under hele - 2,5 m dyp
Tak Saltak, skifer, gesimskasse på konsoller	
Eksteriør Ca. 1890. 1.etg.: beskjedne butikkfasade. Hor.bånd over vinduer. 2. etg. T-postvinduer med kannelert omr., tympanonfelt.	
Interiør Fint tak i forretningen.	
Gårdsplass, Uthus _____	
Ombygging	
1895	Påbygd i høyden (?) Grue revet, ny pipe, større butikk-lokale. Kjeller utgravd. Fløy langs Apotekerveita ny-bygd i mur.
1903	Uthus utvidet inn på matr. nr. 3
1906	Fryserom i mur mot gården
1972	Pipe revet, butikken utvidet.
Tegninger, oppmålinger	
1893	planer, snitt, fasade av fløy langs veita. BA
1895	planer, snitt, fasade. BA
1903	grunnriss 1.etg. nr. 1 og nr. 3. BA
1906	plan 1.etg. snitt. BA
1972	plan 1.etg. BA
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	
Dominerende	
Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	
Dato	27.8.75
Sign	L.F.

I.

Gate Thomas Angells gate nr. 3	
Betegnelse	
Eier 1970 Kaarbø, Jonas	
Takst kr. 180 000 Areal tomt 183 m ² bygninger 145,5 m ²	
Bruk Forretning, kontor	
Oppført 1906	tidligst _____ senest _____ omkring _____
<small>KJENT</small>	<small>ANTATT</small>
Siste brann _____ Tidligere branner _____	
Byggherre Jonas Kaarbø	Oppr. bruk butikk, bolig
Arkitekt Aug. Albertsen	
Plantype	
Hovedmål 11 x 10	Etasjer 4
Grunnmur Tegl, pusset	Kjeller
Vegger Pusset mur	Under hele - 3 m dyp
Tak Saltak, skifer, midtark	
Eksterior Symmetrisk jugendfasade. Byggherrens navn i puss over port. Smijernsport og balkongrekkv. Innfelt relieff i 3. etg.	
Interior Moderne	
Gårdsplass, Uthus	
Ombygging 1916 Buete butikkvinduer skiftet til rektangulære.	
Tegninger, oppmålinger 1906 originaltegninger. BA	
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	
Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	A
Arkitekturvurdering	A
Miljøvurdering	A
Prioritering	C
Dato	26.8.75
Sign	L.F.

Gate	Thomas Angells gt. nr. 3
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	
	
	
	

168.18A

168.17A


168.19A

168.11A

168.15A

I.

Gate Thomas Angells gate nr. 5	
Betegnelse	
Eier 1970 Brødrene Doblaug A/S	
Takst kr. 400 000	Areal tomt 389 m ² bygninger m ²
Bruk Forretning, kontor, bolig	
Oppført <u>1913</u> <small>KJENT</small>	tidligst _____ senest _____ omkring _____ <small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk butikk, bolig
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål 14 x 11,5	Etasjer 4
Grunnmur	Kjeller
Vegger Pusset mur	Under hele - 2,5 m dyp
Tak Saltak med midtark, skifer	
Eksterior Symmetrisk fasade med karnapp i 3. og 4. etg. Enkel ornamentering (nasjonalromantisk) på karnapp og over vindusfelt 2. etg. 1. etg. modernisert.	
Interior Modernisert.	
Gårdsplass, Uthus	
Ombygging	
Diverse ombygginger.	
Tegninger, oppmålinger	
1902 planer, snitt, fasade av tidl. bygning. BA	
1952 plan 1. etg. BA	
Originaltegninger 1913 mangler.	
Tegninger 1902 av tidl. gård gir typisk eksempel på forandring av fasadeutstyr fra empire til 1900-talls.	Ønskelige forandringer
	Omgivelser
	Vedlikeholdstilstand A Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering B Miljøvurdering B
	Prioritering
Dato	27.8.1975
Sign	L.F.

Gate Thomas Angells gt.	nr. 5
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	
 <p>156.3 el 156.4</p>	


I.

Gate	Thomas Angells gate		nr.	7
Betegnelse				
Eier 1970	Daaland, Arthur			
Takst kr.	190 000	Areal tomt	381 m ²	bygninger m ²
Bruk	Forretning			
Oppført		tidligst	1841	senest
<small>KJENT</small>				<small>ANTATT</small>
Siste brann	1841	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk			
Arkitekt				
Plantype	Opprinnelig midtgang med trapp mot grue.			
Hovedmål	12,5 x 6	Etasjer 2		
Grunnmur	Pusset		Kjeller	
Vegger	Tømmer, liggende panel		Under hovedbygn. og bakgård	
Tak	Saltak, tegl, gesimskasse			
Eksterior	Fasade stort sett modernisert, men med bibehold av profilert vindusomramming i 2. etg. og panel mellom vinduer.			
Interior	Modernisert.			
Gårdsplass,	Støpt			
Uthus	Bakbygning i mur			
Ombygging	1909 Ny bakbygning av mur. 1922 Reparasjon etter brann. Midtgangstrapp fjernet. Fasaden forandret. 1950 2 butikklokaler slått sammen til ett. Fasadeendring. 1952 Nytt lagerbygg i gården en etg. mur. 1955 Bad og wc på loft. 1969 Ombygging og modernisering av butikk. 2.etg. til butikk Nytt trapperom i betong.			
Tegninger, oppmålinger	1909 planer, snitt, fasade. BA 1922 fasade 1949 planer, snitt, fasade 1952 plan 1.etg. 1955 plan 2.etg. og loft, snitt.			
			Ønskelige forandringer	
			Omgivelser.	
			Nabo i øst svært dominerende.	
			Vedlikeholdstilstand A Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering - Prioritering -	
			Dato	27.8.75
			Sign	L.F.

Gate		Thomas Angells gate	nr.	7
Eldre bilder		Foto		
Litteratur				
Kilder				
Tidligere bygning brent/revet				
Kultur-, personalhistorie				
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?				
Fremtidige planer				

I.

Gate	Thomas Angells gate		nr.	9
Betegnelse				
Eier 1970	Trondhjems Handelsstands Forening			
Takst kr.	100 000	Areal tomt	292 m ²	bygninger m ²
Bruk	Forretning, bolig			
Oppført		tidligst	1841	senest
	<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann	1841	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk			
Arkitekt				
Plantype				
Hovedmål	9,5 x 8	Etasjer	2	
Grunnmur	Gråstein, pusset	Kjeller	Under nordvestre hjørne,	
Vegger	Tømmer, liggende panel		1,5 m dyp	
Tak	Saltak, tegl			
Eksteriør	1.etg.: Modernisert butikkfront. 2.etg. T-postvinduer, senempire omramming.			
Interiør				
Gårdsplass, Uthus	Gjennomkjørsel til nabotomt i sør.			
Ombygging	<p>- Leilighetene utvidet med murfløy i gården.</p> <p>1900 Større butikkvinduer, inntrukket inngang.</p> <p>1932 Ominnredning begge etasjer. Butikk i hele 1. etg., gulvet senket til gatenivå. Gl. hvelvkjeller ødelagt.</p>			
Tegninger, oppmålinger	<p>1900 plan 1.etg., snitt. BA</p> <p>1932 planer, snitt, fasade. BA</p>			
		Ønskelige forandringer		
		Omgivelser		
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering - Prioritering -		
		Dato 27.8.75 Sign L.F.		

Gate	Thomas Angells gate	nr.	9
Eldre bilder	Foto		
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			
			




I.

Gate	Thomas Angells gate			nr.	10 a	
Betegnelse						
Eier 1970	Riis, Andreas					
Takst kr.	250 000	Areal tomt	360 m ²	bygninger	m ²	
Bruk	Forretning, kontor, <i>utstillingslokale</i>					
Oppført			tidligst	1841	senest	
Siste brann		1841	Tidligere branner			
Byggherre	Oppr. bruk					
Arkitekt						
Plantype						
Hovedmål					Etasjer	✓ 2
Grunnmur	Pusset				Kjeller	
Vegger	Antatt rabbitert tømmer kledd med glasspanel					
Tak	Saltak med midtark, skifer					
Eksteriør	Gotisk inspirert fasade. 1. etg. moderne butikk. 3. etg. vinduer med "glassmalerier", forgyldt medaljong m/ glassmestermerke i gavl.					
Interiør	Modernisert.					
Gårdsplass, Uthus						
Ombygging						
1867	protokollanmerkn.					
1881	Forandring					
1928	Forandring og tilbygg					
1930	Gårdsplassen overdekt					
1970	Modernisering av kjellerbutikken					
Tegninger, oppmålinger						
Mappe mangler i BA						
Bygningen danner en karakteristisk fond i Apoteker-veita				Ønskelige forandringer		
				Omgivelser		
				Vedlikeholdstilstand A Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering B Miljøvurdering A Prioritering C		
				Dato 27.8.75 Sign L.F.		

Gate Thomas Angells gate nr. 10 a	
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	
<div data-bbox="808 1668 1271 2102" data-label="Image"> </div>	


I.

Gate	Thomas Angells gt.		nr. 10 b
Betegnelse			
Eier 1970	Larsen, Arnt O.		
Takst kr.	750 000	Areal tomt	478 m ² bygninger m ²
Bruk	Hotell, restaurant		
Oppført	1904	tidligst	senest
	<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner		
Byggherre	L. Thornes		Oppr. bruk Forretningsgård, hotell
Arkitekt	Joh. Osness, etter ark. Schous konkurranseutkast		
Plantype			
Hovedmål	22,5 x	Etasjer	4
Grunnmur	Tegl, pusset	Kjeller	Under hele - 3 m dyp
Vegger	Tegl, pusset		
Tak	Saltak med kobbhus		
Eksteriør	"Flat" pussfasade, buete karnapper i øst og vest. Spinkel jugendornamentikk omkr. vinduer i 4 etg.		
Interiør			
Gårdsplass, Uthus			
Ombygging	Tegninger 1904 viser en fasade med rik jugendutsmykning. Enten er det ikke utført etter tegningene, eller skrelt av senere. Gjennomgått diverse ombygginger.		
Tegninger, oppmålinger	1904 originaltegninger. BA - tegninger til ombygginger. BA		
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser Positive, spesielt motsatt side av gaten.	
		Vedlikeholdstilstand A Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering B Miljøvurdering B	
		Prioritering	
		Dato	27.8.75
		Sign	L.F.

Gate Thomas Angells gate nr. 10 b	
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	
  	


I.

Gate Thomas Angells gt. nr. 13	
Betegnelse	
Eier 1970 Hjelseth, Thorbjørn	
Takst kr. 180 000	Areal tomt 304 m² bygninger m²
Bruk Forretning, bolig	
Oppført _____	tidligst 1841 senest _____ omkring 1841
<small>KJENT</small> Siste brann 1841	<small>ANTATT</small> Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål 19 x 4 + 14 x 6,5	Etasjer 2
Grunnmur Pusset	Kjeller
Vegger Tømmer, stående og liggende panel	Langs Ths. Angells gt.
Tak Saltak, skifer, gesimskasse	
Eksteriør 1.etg.: Moderne butikkfasade. 2.etg.: Jevnt ford. T-postvinduer, senempire omr.	
Interiør Modernisert	
Gårdsplass, Uthus	
Ombygging	
1892	Vestre del ombygd. 1/2-stensmur istedenfor bindingsverk 1.etg. Butikklokaler innredet.
-	Hjørnebutikk utvidet. Stort vindu mot gaten.
1915	Ny trapp ved sørvegg.
1923	Hjørnebutikk utvidet. Større vindusfelt. Gulvet senket.
Tegninger, oppmålinger	
1892	plan 1.etg. snitt. BA
1915	plan 1. og 2. etg. BA
1923	plan 1.etg., snitt, fasader. BA
	Ønskelige forandringer
	Omgivelser
	Positive
	Vedlikeholdstilstand B
	Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B	
Miljøvurdering B	
Prioritering C	
Dato 27.8.75	
Sign L.F.	

Gate	Thomas Angells gt.	nr. 13
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 <p>168-26A</p>		


I.

Gate Thomas Angells gt.		nr. 14
Betegnelse		
Eier 1970 Sørensen, Bjarne		
Takst kr.	60 000	Areal tomt 124m ² bygninger m ²
Bruk Forretning, bolig		
Oppført	tidligst 1841	senest omkring
Siste brann	1841	Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk	
Arkitekt		
Plantype		
Hovedmål	7,5 x 9	Etasjer 2 + loft
Grunnmur	Pusset tegl	Kjeller
Vegger	Tømmer, stående panel	under hele - 2,5 m dyp
Tak	Saltak, tegl, 2 delvis inntrukne kobbhus	
Eksteriør Modernisert		
Interiør		
Gårdsplass, Uthus		
Ombygging		
1888	Kjeller utgravd.	
1915	Kobbhus (inntrukne)	
1922	Oppdeling til to butikker, inntrukket inngang.	
1945	Fasaden forandret. 4 T-postvinduer skiftet til 2 nye	
1947	Skillevegg fjernet igjen, ny inngangsdør.	
1957	Dusj og wc i 2. etg. fløy.	
Tegninger, oppmålinger		
1915	plan og snitt loft, fasade. BA	
1912	planer, snitt, fasade - se nr. 18. BA	
1922	plan 1. etg. BA	
1945	fasade. BA	
1957	plan 2. etg. BA	
		Ønskelige forandringer
		Omgivelser
		Dominerende nabo i øst.
		Vedlikeholdstilstand A Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering - Prioritering -
		Dato 27.8.75
		Sign

Gate	Thomas Angells gate	nr. 14
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<p>166.24A utvalg</p> 		

I.


Gate	Thomas Angells gate	nr.	15
Betegnelse			
Eier 1970	Marius Sundnes		
Takst kr.	180 000	Areal tomt	138 m ² bygninger m ²
Bruk	Forretning, bolig.		
Oppført	tidligst 1841		senest
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>	
Siste brann	1841	Tidligere branner	
Byggherre			Oppr. bruk
Arkitekt			
Plantype	Opprinnelig 4-romsplan.		
Hovedmål	19,5x10	Etasjer	2
Grunnmur	Pusset tegl.		Kjeller
Vegger	Tømmerhus på hjørnet, murfløy langs gaten. Stående panel/		Under hele. 3 m dyp
Tak	Saltak, tegl/ pusset keramiske fliser		
Eksteriør	1.et. Moderne butikkfront. 2.etg. T-post vinduer, flatt profilert omramming.		
Interiør	Modernisert.		
Gårdsplass, Uthus			
Ombygging	1865 1910 Kraftig ombygging. Tilbygg i mur langs gata. Butikker hele 1.etg. men empirepreg forsøkt beholdt. 1963 Fullstendig ombygging 1.etg. Ett butikklokale, større vinduer, mosaikkfliser. Ark. Lien og Risan.		
Tegninger, oppmålinger	1910 Planer, fasader endringsforslag (ikke utført) Ark. E. Guldahl 1910 Planer, snitt, fasader, endringsforslag, Ark. J. Holmgren. 1963 Planer, fasader. Ark. Lien og Risan.		
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive.	
		Vedlikeholdstilstand	A.
		Antikvarisk tilstand	B.
Arkitekturvurdering	C.		
Miljøvurdering	-		
Prioritering	-		
		Dato 27.8.75. Sign L.F.	

Gate		Ths. Angells gate nr. 15	
Eldre bilder		Foto	
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			
			

168.28A


I.

Gate	Thomas Angells gate nr. 16		
Betegnelse			
Eier 1970	Sivertsen, Helga S.		
Takst kr.	80 000	Areal tomt 162 m ²	bygninger m ²
Bruk	Forretning, bolig		
Oppført	<small>KJENT</small>	tidligst 1841	senest <small>ANTATT</small>
Siste brann	1841	Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	9,5 x 8	Etasjer	2 + loft
Grunnmur	Stein/tegl, pusset		Kjeller
Vegger	Tømmer, stående panel		Under hele + fløy
Tak	Saltak, tegl		2,5 m dyp
Eksteriør	Modernisert		
Interiør			
Gårdsplass, Uthus			
Ombygging	1863 1902 Kjeller utgravd. Trapp flyttet ut i portrommet. 1913 Gulv senket 1.etg., større butikkvinduer, vegg flyttet 1958 Ny fløy i gården. 5 krysspostvinduer i 2.etg.skiftet til 3 nye. Loft ominnredet fra skredderi til soverom. 1962 Butikklokalet utvidet. Større butikkvinduer, ny dør.		
Tegninger, oppmålinger	1902 plan kjeller og 1 etg., snitt, fasade BA 1912 tegn. til ombygging, ikke utført. BA 1913 plan 1.etg., snitt, fasade. BA 1958 planer, snitt, fasade. BA 1962 plan 1.etg., fasade. BA		
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Vedlikeholdstilstand	A
		Antikvarisk tilstand	C
		Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	-		
Prioritering	-		
Dato	27.8.75		
Sign	L.F.		

Gate Thomas Angells gt.		nr. 16
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 <p>168.24A utsnitt</p>		


I.

Gate Ths. Angells gt. nr. 17	
Betegnelse	
Eier 1970 Einar Moe	
Takst kr. 50 000 Areal tomt 122 m ² bygninger 115 m ²	
Bruk	
Oppført <small>KJENT</small>	tidligst 1841 senest omkring 1841 <small>ANTATT</small>
Siste brann 1841	Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål 6,5x15	Etasjer 2
Grunnmur	
Vegger	Tømmer, stående og liggende panel
Tak	Saltak, betongstein.
Eksteriør Modernisert.	
Interiør	
Gårdsplass, Uthus	
Ombygging 1966 T-post vinduer 2.etasje skiftet til hele ruter. 1971 WC i begge etasjer. - Høye butikkvinduer 1.etasje skiftet. Omramming fjernet. Nypanelt. Innvendig modernisering.	
Tegninger, oppmålinger 1966 Snitt, fasader BA.	
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	
Vedlikeholdstilstand A Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering C Prioritering -	
Dato 27.8.75. Sign L.F.	

Gate		Ths. Angells gste nr. 17	
Eldre bilder		Foto	
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			
 166.29A			


I.

Gate	Ths. Angells gate		nr. 18
Betegnelse			
Eier 1970	Jan Reimers		
Takst kr.	280 000	Areal tomt 226 m ²	bygninger m ²
Bruk	Forretning.		
Oppført	<small>KJENT</small>	tidligst 1841	senest <small>ANTATT</small>
Siste brann	1841	Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	12,5x8	Etasjer	2 + loft.
Grunnmur	Pusset	Kjeller	Under hele.
Vegger	Tømmer, liggende panel		2,5 m. dyp.
Tak	Saltak, skifer		
Eksteriør	Glorete modernisert.		
Interiør			
Gårdsplass, Uthus			
Ombygging	1867, 1872 1880 Kjeller utgravd 1912 Forandring 1914 Butikklokale delt i to. 1937 Hele 1. etasje en butikk. Tidl. fasadeutstyr ødelagt. Gulv senket. 1957 Utvidelse mot gården, ominnredning. Ny intern trapp. 1964 Ombygging 2. etasje. Ny butikkfasade i glass. Påklistret "tyroler" reklamefasade.		
Tegninger, oppmålinger	1912 planer, snitt, fasade - oppmålt sammen med nr. 16 og 14. BA 1914 Planer, snitt BA. 1937 planer, snitt, fasade. BA 1964 Planer, snitt fasade. BA.		
		Ønskelige forandringer Skjemmende, fremmed eksteriør.	
		Omgivelser -	
		Vedlikeholdstilstand A Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering C	
		Prioritering -	
		Dato 27.8.75. Sign L.F.	

Gate	Ths.Angells gate	nr. 18
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 <p>168.25A</p>		


I.

Gate Thomas Angells gt. nr. 19	
Betegnelse	
Eier 1970 Sandberg, Kristian	
Takst kr. 160 000	Areal tomt 156 m ² bygninger m ²
Bruk Forretning, kontor, bolig.	
Oppført <small>KJENT</small>	tidligst 1841 senest omkring <small>ANTATT</small>
Siste brann 1841	Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål 9,5x10	Etasjer 2+ loft.
Grunnmur	Kjeller
Vegger Tømmer, liggende panel.	Undergatehuset.
Tak Saltak med kobbhus, tegl.	
Eksterior 1.etasje, moderne butikkfasade. 2. " T-postvindu, flat prof omr.	
Interior Modernisert.	
Gårdsplass, Uthus	
Ombygging 1872 1895 Kjeller under gatehuset. 1932 Kobbhus. 1936 Butikklokale ombygd med ny fasade. 1958 WC i 1. og 2.etasje. 1962 Ombygging hele 1.etasje til butikk, også veithuset. Gårdsplassen overdekt. Kontor i 2.etasje veithuset. Ny butikkfasade. Ark. Bj. Borgersen.	
Tegninger, oppmålinger	1895 Kjellerplan BA 1928 Planer, snitt " 1932 Loftspan, snitt, fasade " 1936 plan 1.etasje, snitt, fasade " 1958 Planer " 1962 Planer, snitt, fasade "
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	
Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljevurdering	-
Prioritering	-
Dato	27.8.75.
Sign	L.F.

Gate	Thomas Angells gt. nr. 19.
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	
 <p>168.30A</p>	

I.

Gate Betegnelse	Ths.Angells gt.		nr.	21
Eier 1970	Johansen, Olaf N.			
Takst kr.	12000	Areal tomt	165 m ²	bygninger m ²
Bruk	Forretning, kontor.			
Oppført	<small>KJENT</small>	tidligst	1841	senest <small>ANTATT</small>
Siste brann	1841	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk			
Arkitekt				
Plantype				
Hovedmål	8,5x8	Etasjer 2+ loft.		
Grunnmur	Pusset stein.		Kjeller	
Vegger	tømmer, stående panel.			
Tak	Saltak, tegl, kobbhus.		Under det meste av tomte.	
Eksteriør	Modernisert.			
Interiør	Oppr. glasshimling i butikk, forøvrig modernisert.			
Gårdsplass, Uthus				
Ombygging	1895 Kjeller utgravd. 1938 Butikken utvidet. 1949 Fasaden modernisert. 1953 Kjeller utgravd under gårdsplass WC begge etasj. 1964 Gårdsplass overdekt, div. ominnredninger. Veithuset helt ominnredet. 1972 Butikken utvidet. Anmeldt baldakin over fortau.			
Tegninger, oppmålinger	1895 Plan 1. etasje og kjeller, snitt, fasaderiss, BA. 1909 " " " " " " " BA 1918 Planer og snitt av veithuset, BA 1938 plan 1. etasje. BA 1949 Fasade BA 1953 planer BA			
		Ønskelige forandringer		
		Omgivelser		
		Vedlikeholdstilstand A Antikvarisk tilstand G Arkitekturvurdering BE Miljøvurdering B		
		Prioritering -		
		Dato	27.8.75	
		Sign	L.F.	

Gate	Ths. Angells gt.	nr.	21
Eldre bilder	Foto		
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			
			

168.31A

I.

Gate	Thomas Angells gt.		nr. 24 N.Enkeltskillingsveita nr.1,
Betegnelse	lagt til i 1927.		
Eier 1970	Sørensen, Bjarne.		
Takst kr.	250 000	Areal tomt 222 m ²	bygninger m ²
Bruk	Forretning, kafe.		
Oppført	KJENT	tidligst 1841	senest omkring ANTATT
Siste brann	1841	Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk bolig.		
Arkitekt			
Plantype	Oppr. midtgangshus med trapp mot grue.		
Hovedmål	11,5x7 + fløy.	Etasjer 2	
Grunnmur	pusset.	Kjeller	
Vegger	tømmer, platekledd.		
Tak	saltak, tegl.	under hele tomte. 2,5 m. dyp.	
Eksteriør	modernisert.		
Interiør	modernisert.		
Gårdsplass, Uthus			
Ombygging	1863, 1876. 1927, kraftig ombygging. 1.etasje gulv senket. Ny klassistisk butikkfasade. 1937 Kjeller under gårdsplassen 1960-72 Fullstendig ombygging til butikk- og restauranterlokaler. Ark.Bj.Borgersen.		
Tegninger, oppmålinger	1927 Opprinnelige planer, snitt, fasader. BA Senere uttallige ombyggingstegninger, sist 1972.		
1927 Interessant eksempel på dyktig ombyggingsforslag i klassistisk stil.	Ønskelige forandringer Omgivelser Dominerende nabo i øst. Vedlikeholdstilstand A Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering C Prioritering -		
	Dato 27.8.75. Sign L.F.		

Gate	Thomas Angells gt. nr. 24 N.Enkeltskillingsveita
Eldre bilder	Foto nr.1, lagt til i 1927.
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	
<div data-bbox="848 1101 1256 1576" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1037 1591 1150 1634" data-label="Text">106.32A</div>	

I.

Gate Thomas Angells gate nr. 26	
Betegnelse	
Eier 1970 Olsen, Rolf	
Takst kr. 50 000	Areal tomt 90 m² bygninger m²
Bruk Forretning, bolig	
Oppført <small>KJENT</small>	tidligst 1841 senest omkring <small>ANTATT</small>
Siste brann 1841 Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål 10 x 7,5	Etasjer 2
Grunnmur	Kjeller
Vegger Tømmer, platekledning	Under hele huset 2,5 m dyp
Tak Saltak, betongstein	
Eksteriør Svært simpelt pålappet	
Interiør	
Gårdsplass, Uthus	
Ombygging	
1869	
1916 Store butikkvinduer	
1937 Innredet butikk også på hjørnet, med større vinduer.	
1946 Wc i begge etasjer	
Tegninger, oppmålinger	
1916 planer, snitt, fasade. BA	
1937 plan, fasade. BA	
1946 plan. BA	
	Ønskelige forandringer
	Omgivelser
	Vedlikeholdstilstand C
	Antikvarisk tilstand C
	Arkitekturvurdering C
	Miljøvurdering -
	Prioritering -
Dato	27.8.1975
Sign	L.F.

Gate	Thomas Angells gate	nr.	26
Eldre bilder	Foto		
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			
<div data-bbox="686 1683 1276 2104" data-label="Image"> <p>168.33A</p> </div>			